

1. Auftraggeber und Aufgabenstellung

Am 14. Februar 2019 erhielten wir vom Auftraggeber Andrea Mohren, Friedrich-Ebert -Str. 59, 47799 Krefeld den Auftrag, über das vorgenannte Fahrzeug ein Gutachten zum Fahrzeugwert des Fahrzeugs nach System GTÜ zu erstatten.

2. Grundlagen des Gutachtens

Das Fahrzeug wurde am 11. Februar 2019 bei SFM Sachverständige Fahrzeugtechnik und Maschinen GmbH, Am Herberthof 8, 47809 Krefeld begutachtet. Anwesend waren der unterzeichnende Sachverständige sowie Hr. Mohren. Die Erstattung des Gutachtens erfolgte auf Grundlage von:

- Den im Original vorliegenden Zulassungspapieren zum Fahrzeug.
- Den Angaben des Auftraggebers zur Historie und Gesamtleistung des Fahrzeugs.
- Äußere Inaugenscheinnahme des Komplettfahrzeuges mit Messung der Lackschichtdicken, ohne technische Untersuchung.
- Einer Funktionskontrolle im Stand mit Rangierfahrt.

3. Fahrzeugdaten

Die Identifizierung des Fahrzeugs erfolgte am Fahrzeug durch das Typschild und der Fahrzeugidentnummer sowie auf Grundlage der zum Fahrzeug vorgelegten Dokumente.

Amtliches Kennzeichen	KR-IP 3
Fahrzeug-Ident-Nummer (VIN)	0000860K100
Fahrzeughersteller	0005
Fahrzeugmodell	K100
Tag der ersten Zulassung	29.03.1985
Hubraum / Motorleistung	ccm / kW
Motor-Arbeitsverfahren / -Bauform	4-Takt / Reihe / 4 Zylinder
Angetriebene Achse	hinten
Getriebe	Schaltgetriebe
Lackierung	Blau
Bereifung	130/90 V18 / 140/80 V17
Innenausstattung	
Stand des Wegstreckenzählers	126173 km
Hauptuntersuchung	02/2021

4. Angaben zur Fahrzeugausstattung und Wertermittlung

Bei der Wertermittlung wurde berücksichtigt:

- Das Fahrzeug ist als Oldtimer gem. §23 StVZO eingestuft.
- Nach Angaben des Auftraggebers ist die Fahrzeughistorie weitgehend bekannt.

Vor- / Altschäden

Alter und Laufleistung entsprechend guter Zustand